

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Stallhagen 1, Hus A**
Adress: **Brokatan 42, Umeå**
Byggnad: **Stallhagen Hus A**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
LA1	Lägenheter	G	2023-09-26	2026-04-01

Kontrollant: **Robert Uhlin**
Behörighet: **Riks K, 3890, Swedcert AB**
Företag: **Bravida Nord**
Adress: **Spårvägen 3**
Ort: **90131 Umeå**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

Referens nr:.....	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Stallhagen 1 / Hus A	Brogatan 42	90323	Umeå
Byggnadsägare	Postadress	Postnr	Ort
Brf. Stallhagen	Brogatan 42-44	90323	Umeå
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Brf. Stallhagen	Brogatan 42-44	90323	Umeå
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf. Stallhagen			
Driftansvar	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf. Stallhagen			
Kommun	Postadress	Postnr	Ort
Umeå kommun	Skolgatan 31 A	901 84	UMEÅ
Internt byggnadsnamn	Internt nummer	Verksamhet	Bruksarea
Stallhagen Hus A		Bostadsrätt	
		Antal lägenheter	Antal lokaler
		21	

Besiktningsman

Sakkunnig	Företag	Adress	Postnr	Ort
Robert Uhlin	Bravida Nord	Spårvägen 3	90131	Umeå
Telefon	Fax	e-post	FunkiS medlnr	Underskrift
070-6752727		robert.uhlin@bravida.se	4893	
Behörighet	Certifikatnr	Cert-org	Giltighetstid	Underskriftsdatum
Riks K	3890	Swedcert AB	2028-02-25	2023-09-26

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☐ Ja ☒ Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktn. intervall	Besiktning	Besiktn-resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
LA1	3 år	2023-09-26	G		2026-04-01		

Besiktningsresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
LA1	Flöde	0						Några frånluftsdon har rengjorts då inte projekterat flöde erhöles men är nu ok. Se över detta igen vid nästa besiktning.	

Allmänna omdöme, Kommentarer

LA1 Hus A
Projekterat flöde
660/660 l/s
TL 80 Oa
FL 180 Pa

Systeminformation - LA1

Systemnr LA1		Flöde börvärde:		Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning		OVKnr: 2	Byggår:	Ombyggår:
Betjäna: Lägenheter					Placering: Fläkttrum				
Samkör:				Driftstid helfart: Dygnet runt			Driftstid delfart: Dygnet runt		
Tidigare OVK besikt 2020-04-01	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:		Flödesprotdatum:	Övrigdok:			
Ej kontrollerat Del:					Ej kontrollerat Orsak				

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Stallhagen 1, Hus B**
Adress: **Brokatan 44, Umeå**
Byggnad: **Stallhagen Hus B**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
LA2	Lägenheter	G	2023-09-26	2026-04-01

Kontrollant: **Robert Uhlin**
Behörighet: **Riks K, 3890, Swedcert AB**
Företag: **Bravida Nord**
Adress: **Spårvägen 3**
Ort: **90131 Umeå**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

Referens nr:.....	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Stallhagen 1 / Hus B	Brogatan 44	90323	Umeå
Byggnadsägare	Postadress	Postnr	Ort
Brf. Stallhagen	Brogatan 42-44	90323	Umeå
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Brf. Stallhagen	Brogatan 42-44	90323	Umeå
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf. Stallhagen			
Driftansvar	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf. Stallhagen			
Kommun	Postadress	Postnr	Ort
Umeå kommun	Skolgatan 31 A	901 84	UMEÅ
Internt byggnadsnamn	Internt nummer	Verksamhet	Bruksarea
Stallhagen Hus B		Bostadsrätt	
		Antal lägenheter	Antal lokaler
		23	

Besiktningsman

Sakkunnig	Företag	Adress	Postnr	Ort
Robert Uhlin	Bravida Nord	Spårvägen 3	90131	Umeå
Telefon	Fax	e-post	FunkiS medlnr	Underskrift
070-6752727		robert.uhlin@bravida.se	4893	
Behörighet	Certifikatnr	Cert-org	Giltighetstid	Underskriftsdatum
Riks K	3890	Swedcert AB	2028-02-25	2023-09-26

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☐ Ja ☒ Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktn. intervall	Besiktning	Besiktn. resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
LA2	3 år	2023-09-26	G		2026-04-01		

Besiktningsresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
LA2	Flöde	0						Några frånluftsdon har rengjorts då inte projekterat flöde erhöles men är nu ok. Se över detta igen vid nästa besiktning.	

Allmänna omdöme, Kommentarer

LA2 Hus B
Projekterat flöde
746/777 l/s
TL 90 Oa
FL 180 Pa

Systeminformation - LA2

Systemnr LA2	Flöde börvärde:	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn timer: 3	Byggår:	Ombyggår:
Betjänar: Lägenheter			Placering: Fläkttrum			
Samkör:		Driftstid helfart:		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2020-04-01	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			